

**ПРИМЕР РАСЧЕТНОГО ЗАДАНИЯ 3 ПО КУРСУ
«МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ»**

Используя метод динамического программирования подберите такой режим обжаривания для трехклетевого непрерывного полосового стана, при котором деформирование полосы с толщины h_0 до толщины h_1 будет осуществлен с минимальным расходом энергии.